

МБДОУ д сад «Салам»

Сайдмагомедова З.Х

(подпись) и.п.

08 2021г.



Отчёт

По устранению нарушений пожарной безопасности по предписанию № 55 от «23» марта 2021г.

№ п/п	Административное правонарушение	Исполнение	Причины неисполнения
1.1	Не обеспечено исправное состояние систем автоматических установок пожарной сигнализации (средств пожарной сигнализации (МБДОУ «Салам», ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" : п. 1 ст. 54);	Не устранено	Отсутствие финансов
1.2	На объекте защиты не обеспечено исправное состояние системы оповещения людей о пожаре. (МБДОУ «Салам», ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст.53 п. 2 п/п 3);	Не устранено	Отсутствие финансов
1.3	На объекте защиты в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1(Ф1.2, Ф4.1, Ф4. 2) система пожарной сигнализации не оборудована подачей светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. (МБДОУ«Салам», ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": п. 7 ст. 83);	Устранено	
1.4	На объекте защиты не осуществляется проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты. Указанная документация нехранится на объекте защиты. (крыша МБДОУ «Салам», Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 п. 13);	Не устранено	В процессе

<p>В организации не обеспечена исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации. (МБДОУ «Салам», Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 п. 48);</p>	<p>Устранено</p>	
<p>Ковровая дорожка укладываемая на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объекте защиты, не прикреплена к полу. (МБДОУ «Салам», Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 п. 31);</p>	<p>Устранено</p>	
<p>Допущено обшитие горючим материалом пути эвакуации. (корпус Б, В, МБДОУ «Салам», ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 134 ч.5);</p>	<p>Не устранено</p>	<p>В процессе</p>
<p>На объекте защиты с массовым пребыванием людей (с рабочими местами на этаже для 10 и более человек) руководитель организации не обеспечил наличие планов эвакуации людей при пожаре. Имеющийся план не соответствует ГОСТ Р 12.2 143-2009. (корпус А,Б,В, МБДОУ «Салам», Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 п.5);</p>	<p>Устранено</p>	
<p>На объекте защиты с массовым пребыванием людей в организации не обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты на каждого дежурного. (МБДОУ «Салам», Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. № 14 п. 30);</p>	<p>Устранено</p>	
<p>В организации не обеспечено размещение на объектах защиты знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено". (МБДОУ «Салам») Постановления Правительства РФ от 16.09. 2020г № 1479 п. 11);</p>	<p>Устранено</p>	
<p>На объекте защиты размещена мебель на путях</p>	<p>Устранено</p>	

<p>эвакуации (кровати) (корпус А, В, МБДОУ «Салам», Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г № 1479 п. 16 «ж» _____</p>		
<p>В организации допущен перевод средств обеспечения пожарной безопасности (сигнализации) с автоматического пуска на ручной. (МБДОУ «Салам» Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 п. 55);</p>	Устранено	
<p>В организации автоматические установки пожарной сигнализации не оборудован источниками бесперебойного электропитания. (МБДОУ «Салам», ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст. 91.п. 2);</p>	Не устранено	В очереди
<p>В организации систему оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, не оборудовано источниками бесперебойного электропитания. (МБДОУ «Салам», ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 84.п.1);</p>	Не устранено	В очереди
<p>В организации при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов не устранены на путях эвакуации пороги.(МБДОУ «Салам», Постановления Правительства РФ от 16.09. 2020г. No 1479 п. 27 «а», СП 1.13 130, 2020 п.4.3.5);</p>	Устранено	
<p>В организации в помещениях предназначенных для пребывания одновременно более 10 человек не оборудовано не менее двух эвакуационных выходов. (корпус В, МБДОУ «Салам», ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.2, ч. 1, ст. 6, СП 1.13 130, 2020 п.5.1.3);</p>	Устранено	
<p>Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначены указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.(территория МБДОУ «Салам», Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 п. 48);</p>	Устранено	
<p>Пожарный щит не укомплектован немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно приложению № 7. (территория МБДОУ «Салам»,</p>	Не устранено	

Постановления Правительства РФ от <u>16.09.2020г. № 1479 п. 410);</u> _____		
На объекте защиты допущено использование немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных (и прочих) нужд, не связанных с тушением пожара. (МБДОУ «Салам», <u>Постановления Правительства РФ № 1479 п. 413);</u> _____	Не устранено	
На объекте защиты эксплуатируются электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции. (<u>МБДОУ «Салам», Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 п.35 «а»);</u> _____	Устранено	
На объекте защиты эксплуатируются светильники со снятыми колпаками(рассеивателями), предусмотренными конструкцией. (МБДОУ «Салам», <u>Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 п.35 «в»);</u> _____	Устранено	
Эвакуационное освещение, обозначающих эвакуационный выход, не находится в круглосуточном <u>режиме работы.</u> (МБДОУ «Салам», <u>Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 п. 37);</u> _____	Устранено	
В организации не обеспечена ширина эвакуационной двери не менее 1,2 м.(корпус А, В, МБДОУ «Салам», ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 2, ч. 1, ст. 6, СП 1.13 130.2020 п. 5.1.4); _____	Не устранено	В процессе
В организации не обеспечено объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2. (корпус А,Б,В, МБДОУ «Салам») <u>Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 п.60);</u> _____	Устранено	
Объект защиты не оборудован автоматической пожарной сигнализацией(холодильная, каб зав.) (МБДОУ «Салам», НПБ 110-03, ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 2, ч. 1, ст. 6); _____	Не устранено	
В организации не обеспечено наличие в помещении пожарного поста диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты. (МБДОУ «Салам», <u>Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 п.56);</u> _____	устранено	
В организации не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих, в том числе пути эвакуации	Устранено	

и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения. (МБДОУ «Салам», Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г№ 1479. п. 36);		
В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений. (МБДОУ «Салам», Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г.№ 1479 п. 10);	Устранено	
На объекте защиты допущена прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи над кровлями и навесами из горючих материалов. (склад) (МБДОУ«Салам», Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 п. 34);	Устранено	
Объект защиты не обеспечен необходимым количеством пожарных щитов согласноприложению № 6. (МБДОУ «Салам», Постановления Правительства РФ от16.09.2020г. № 1479 п.410);	Устранено	
Размещены предметы на путях эвакуации(скамейка, стол) (корпус В, МБДОУ «Салам», Постановления Правительства РФ от16.09.2020г. № 1479 п. 16 «ж»);	Устранено	
Огнетушители на объекте не расположены на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя. (МБДОУ «Салам») Постановления Правительства РФ от16.09.2020г. № 1479 п.409);	Устранено	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 360759633439360235315265728116943077456903154177

Владелец Саидмагомедова Зайнаб Хайбулаевна

Действителен с 20.03.2023 по 19.03.2024