

Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**Главного управления МЧС России по Республике Дагестан**  
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Махачкала ул. Ярагского 124 а т.55-15-46 ф.55-15-46 E-mail: und05dag@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 10 по г. Хасавюрт,  
Хасавюртовскому, Новолакскому и Казбековскому районам**

**УНД и ПР ГУ МЧС России по РД**  
(наименование органа государственного надзора)

ул. Буйнакского № 59 г. Хасавюрт, тел. 5-21-73, E-mail:  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55**

по делу об административном правонарушении

«23» марта 2021г.  
(дата рассмотрения дела)

ул. Буйнакского № 59 г. Хасавюрт  
(место рассмотрения дела)

Я, Заместитель главного государственного инспектора, майор внутренней службы,  
Байрамгишиев Мухтар Русланович

(должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление,)

в соответствии со статьями 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях, рассмотрев дело об административном  
правонарушении № 95 от 22.03.2021г. установил, что должностное лицо:

Фамилия, имя, отчество Саидмагомедова Зайнаб Хайбулаевна

Дата и место рождения 16.12.1959г. с. Аксай Хасавюртовского района ДАССР

Зарегистрированный(ая) по месту жительства/пребывания, тел. РД, Хасавюртовский  
район, с. Новосаситли, тел. 8 928 491 56 88

Фактически проживающий(ая), тел.: РД, Хасавюртовский район, с. Новосаситли, тел.  
8 928 491 56 88

Документ, удостоверяющий личность Паспорт серия 8206 № 231663 выдан отделом  
внутренних дел Хасавюртовского района РД 19.02.2007г.

Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда:

Работающий(ая)/служащий(ая) МБДОУ «Салам», директор  
(наименование и адрес организации, телефон)

19 марта 2021г. в «10» час. «00» мин. при проведении плановой, выездной проверки за  
соблюдением законодательства пожарной безопасности, в зданиях, помещениях и  
территории МБДОУ «Салам» по адресу: РД Хасавюртовский район с. Новосаситли  
допустила нарушения пожарной безопасности:

1. на объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправное состояние  
систем автоматических установок пожарной сигнализации (средств пожарной  
сигнализации) (МБДОУ «Салам», ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о  
требованиях пожарной безопасности": п.1 ст. 54);

2. на объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправное состояние  
системы оповещения людей о пожаре. (МБДОУ «Салам», ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ  
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст.53 п.2 п/п 3);

3. на объекте защиты в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 (Ф1.2,  
Ф4.1, Ф4.2) система пожарной сигнализации не оборудована подачей светового и  
звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без

участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. (МБДОУ «Салам», ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": п. 7 ст. 83);

4. на объекте защиты не осуществляется проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты. Указанная документация не хранится на объекте защиты. (крыша МБДОУ «Салам», Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 п.13);

5. руководитель организации не обеспечил исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации. (МБДОУ «Салам», Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 п.48);

6. ковровая дорожка укладываемая на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объекте защиты, не прикреплена к полу. (МБДОУ «Салам», Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 п.31);

7. допущено обитие горючим материалом пути эвакуации. (корпус Б, В, МБДОУ «Салам», ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.134 ч.5);

8. на объекте защиты с массовым пребыванием людей (с рабочими местами на этаже для 10 и более человек) руководитель организации не обеспечил наличие планов эвакуации людей при пожаре. Имеющийся план не соответствует ГОСТ Р 12.2 143-2009. (корпус А, Б, В, МБДОУ «Салам», Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 п.5);

9. на объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты на каждого дежурного. (МБДОУ «Салам», Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 п.30);

10. руководитель организации не обеспечил размещение на объектах защиты знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено". (МБДОУ «Салам») Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 п. 11);

11. на объекте защиты размещена мебель на путях эвакуации (кроватьи) (корпус А, В, МБДОУ «Салам», Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 п. 16 «ж»);

12. руководитель организации допустил перевод средств обеспечения пожарной безопасности (сигнализации) с автоматического пуска на ручной. (МБДОУ «Салам», Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 п. 55);

13. руководитель организации автоматические установки пожарной сигнализации не оборудовал источниками бесперебойного электропитания. (МБДОУ «Салам», ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.91.п.2);

14. руководитель организации систему оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, не оборудовал источниками бесперебойного электропитания. (МБДОУ «Салам», ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.84.п.11);

15. руководитель организации при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов не устранил на путях эвакуации пороги. (МБДОУ «Салам», Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 п. 27 «а», СП 1.13 130.2020 п.4.3.5);

16. руководитель организации в помещениях предназначенных для пребывания одновременно более 10 человек не оборудовал не менее двух эвакуационных выходов. (корпус В, МБДОУ «Салам», ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.2, ч. 1, ст. 6, СП 1.13 130.2020 п.5.1.3);

17. направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначены указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. (территория МБДОУ «Салам», Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 п.48);

18. пожарный щит не укомплектован немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно приложению № 7. (территория МБДОУ «Салам», Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 п.410);

19. на объекте защиты допущено использование немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных (и прочих) нужд, не связанных с тушением пожара. (МБДОУ «Салам», Постановления Правительства РФ № 1479 п. 413);

20. на объекте защиты эксплуатируются электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции. (МБДОУ «Салам», Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 п.35 «а»);

21. на объекте защиты эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией. (МБДОУ «Салам», Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 п.35 «в»);

22. эвакуационное освещение, обозначающих эвакуационный выход, не находится в круглосуточном режиме работы. (МБДОУ «Салам», Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 п.37);

23. руководитель организации не обеспечил ширину эвакуационной двери не менее 1.2 м. (корпус А,В, МБДОУ «Салам», ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.2, ч. 1, ст. 6, СП 1.13 130.2020 п.5.1.4);

24. руководитель организации не обеспечил объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2. (корпус А,Б,В, МБДОУ «Салам») Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 п.60);

25. объект защиты не оборудован автоматической пожарной сигнализацией (холодильная, каб зав.) (МБДОУ «Салам», НПБ 110-03, ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.2, ч. 1, ст. 6);

26. руководитель организации не обеспечил наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты. (МБДОУ «Салам», Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 п.56);

27. руководитель организации не обеспечил наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих, в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения. (МБДОУ «Салам», Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479. п. 36);

28. в местах установки приемно-контрольных приборов пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений. (МБДОУ «Салам», Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 п.10);

29. на объекте защиты допущена прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи над кровлями и навесами из горючих материалов. (склад) (МБДОУ «Салам», Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 п.34);

30. объект защиты не обеспечен необходимым количеством пожарных щитов согласно приложению № 6. (МБДОУ «Салам», Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 п.410);

31. на объекте защиты размещено оборудование и другие предметы на путях эвакуации (скамейка, стол) ( корпус В, МБДОУ «Салам», Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 п. 16 «ж»);

32. огнетушители на объекте не расположены на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя. (МБДОУ «Салам») Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 п.409);

т.е. совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, и принимая во внимание

*Смягчающие обстоятельства в соответствии со ст. 4.2 КоАП РФ*

*указываются смягчающие либо отягчающие ответственность обстоятельства в соответствии со ст. ст. 4.2, 4.3 КоАП РФ*

**ПОСТАНОВИЛ:**

Признать

**директора Саидмагомедову Зайнаб Хайбулаевну**

фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица

**ВИНОВНЫМ** в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде

**штрафа в размере 10000 (ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ)**

(мотивированное решение по делу)

Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, разъяснены права, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, право, порядок и сроки обжалования постановления по делу, предусмотренные статьями 30.1 30.2, 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также положения статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие уплату административного штрафа не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, и частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за неуплату административного штрафа в установленный срок.

Должностное лицо, вынесшее постановление:  
*Заместитель начальника ОНД и ПР по г. Хасавюрт,  
Хасавюртовскому, Новолакскому и Казбековскому  
районам Байрамгишиев М.Р.*

должность, инициалы и фамилия

М.П.  
органа ГПН



Копию постановления получил(а) *[подпись]*  
«23» марта 2021г.

дата, подпись

*Саидмагомедова З.Х.*  
фамилия, инициалы

Копию настоящего постановления направлена:

дата, № исх. документа; адрес направления дата отправления, N почтового отделения и N квитанции заказного письма

Дата вступления в законную силу «05» апреля 2021г.  
(заполняется при направлении постановления в подразделение Федеральной службы судебных приставов)

Информация о получателе штрафа, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы административного штрафа, сведения о вручении бланка платежного документа, содержащего указанную информацию (в случае наложения административного штрафа):

**Индекс платежного документа: 605006000220211**  
**Р/С 0310064300000010300 НБ Респ. Дагестан г. Махачкала**  
**БИК: 018209001**  
**ИНН: 0562059034**  
**КПП: 057201001**  
**ОКТМО: 82654000**

**Получатель: УФК по Республике Дагестан (ГУ МЧС России по РД) Счет № 04031783860**  
**КБК: 17711601201010004140**  
**УИН 17710204055230320216**

**Назначение платежа: Административный штраф за нарушение требований пожарной безопасности № 55 от 23.03.2021**

**О Т М Е Т К А об исполнении постановления:**

Постановление № 55 от «23» марта 2021г.г. исполнено: « » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
Постановление направлено для принудительного исполнения: « » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
Исх. № \_\_\_\_\_

Телефон доверия: ГУ МЧС России по РД 8-8722-39-99-99

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 360759633439360235315265728116943077456903154177

Владелец Саидмагомедова Зайнаб Хайбулаевна

Действителен с 20.03.2023 по 19.03.2024